

	Ficha Técnica	Pag. 1/1 Último Update: 09/2019
---	--------------------------	------------------------------------

REFLECTEX DG PRATEADO

Descrição

Filme para impressão digital prateado refletivo, formulado para receber tinta solvente, eco-solvente ou tinta UV. Disponível nas cores branco e prata.
Prateado: refletividade acima de 300 candelas.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Transferência:

Temperatura: 155°C

Tempo: 15 segundos

Pressão: Média

Máscara: Retirar a frio.

Processo:

- 1) Imprimir e recortar o material de modo não espelhado,
- 2) Depilar o material em excesso,
- 3) Aplicar a máscara para transferência sobre a imagem,
- 4) Realizar a transferência com 155°C – 15 segundos
- 5) Remover máscara a frio.

Tecidos Recomendados

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster. Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via processo de sublimação.

Lavagem: Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 40°C – ao avesso – não indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem.

Lavagem à Seco: Não recomendado.

Máquina de secar: Não recomendado.

Não passar a ferro.

Obs.:

- 1) Armazenar o material fora do contato direto com a luz solar, lugares quentes ou úmidos;
- 2) Utilizar o material em até 1 após a data de fabricação.

*N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.
Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.*

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda. Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132 TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583	E-mail: compras@textransfer.com.br
---	--